

9. 石巻地区内陸部の震災被害

石巻地区の内陸部は、津波が雨水排水路などを逆流し、浸水した。
農地の塩害が発生した他、地震により建物被害が発生した。





石巻市／東日本大震災アーカイブ宮城

▲蛇田



石巻市//東日本大震災アーカイブ宮城

▲蛇田



▲向陽町

10. 河北地区内陸部の震災被害

大川地区を除く河北地区は、大きな津波被害はなかったが、農地の塩害および地震による建物被害などがあった。



▲河北地区



▲河北地区



▲福地大正



▲相野谷

11. 河南地区の震災被害

河南地区は、石巻市の北西部にあたり、海に面しておらず、震災前は約17,200人が暮らしていた。津波被害は沿岸部と比べればかなり少ないが、主に農地が浸水したため塩害が発生した。





▲須江境



▲鹿又曾波神前

12. 桃生地区の震災被害

桃生地区は、石巻市の北部にあり、川に囲まれた地区である。震災前は、7,900人ほどが暮らしていた。直接の津波被害はないが、地区の多くが沖積地であり、地震による建物被害が多かった地区であった。



▲桃生地域福祉センター



▲桃生町



石巻市 / 東日本大震災アーカイブ宮城

▲桃生町神取