

資料3：校舎西側の現状

正面の状況	<p>□ : 火災被害箇所</p>					
	普通教室 8	普通教室 7	普通教室 6	普通教室 5	普通教室 4	中階段・ホール
3階						
2階	普通教室 9	普通教室 8	普通教室 7	普通教室 6	普通教室 5	中階段
1階	昇降口	普通教室 3	普通教室 2	普通教室 1	保健室	昇降口

資料3：校舎東側の現状

正面の状況						
	多目的室	普通教室2	普通教室1	資料室	東側階段	
3階						
2階	スタジオ	普通教室3	普通教室2	普通教室1	資料室	東側階段
1階	職員室	校長室	特別教室	更衣室	東側階段	