

市立保育所・私立保育園・私立幼稚園の測定結果

(単位: $\mu\text{Sv/h}$)

No	測定日	地区名	施設名	地上1m			
				敷地	雨どい下	側溝	草地
1	9月11日	石巻地区	乳幼児保育園ミルク	0.06	-	-	-
2	9月11日		蛇田保育所	0.06	-	0.06	-
3	9月11日		若草保育所	0.05	0.06	0.06	-
4	9月6日		水押保育所	0.06	0.05	0.05	-
5	9月6日		水明保育所	0.05	0.05	0.05	-
6	9月6日		鹿妻保育所	0.06	0.06	0.06	-
7	9月6日		稲井幼稚園	0.06	-	0.05	-
8	9月6日		井内保育所	0.04	0.05	-	-
9	9月6日		湊こども園	0.08	-	0.08	-
10	9月3日	河北地区	大谷地保育所	0.05	0.06	0.05	-
11	9月3日		飯野川保育所	0.05	-	0.05	-
12	9月3日		大川保育所	0.07	0.06	0.06	-
13	9月3日		二俣保育所	0.06	0.06	-	0.06
14	9月11日	河南地区	須江保育所	0.07	0.07	0.06	-
15	9月11日		広渚保育所	0.06	0.06	0.05	0.05
16	9月11日		北村保育所	0.07	0.05	0.05	-
17	9月11日		前谷地保育所	0.06	0.06	-	0.06
18	9月11日		和渚保育所	0.06	0.06	0.06	0.05
19	9月7日		鹿又保育所	0.06	0.06	0.06	0.07
20	9月7日	桃生	桃生新田保育所	0.07	0.06	-	-
21	9月7日		桃生幼稚園	0.07	-	0.08	0.06
22	9月3日	北上地区	橋浦保育所	0.06	0.06	0.06	0.06
23	9月3日		吉浜保育所	0.06	0.06	0.06	0.06
24	9月3日		相川保育所	0.06	0.05	0.07	0.07
25	9月4日	牡鹿	牡鹿地区保育所	0.08	-	-	-

(単位: $\mu\text{Sv/h}$)

No.	測定日	地区名	施設名	地上1m			
				敷地	雨どい下	側溝	草地
1	9月26日	石巻地区	乳幼児保育園ミルク	0.06	-	-	-
2	9月26日		蛇田保育所	0.06	-	0.06	-
3	9月26日		若草保育所	0.06	0.06	0.05	-
4	9月21日		水押保育所	0.06	0.06	0.05	-
5	9月21日		水明保育所	0.05	0.05	0.06	-
6	9月20日		鹿妻保育所	0.07	0.05	0.06	-
7	9月21日		稲井幼稚園	0.06	-	0.06	-
8	9月21日		井内保育所	0.04	0.05	-	-
9	9月20日		湊こども園	0.08	-	0.08	-
10	9月14日	河北地区	大谷地保育所	0.06	0.06	0.05	-
11	9月14日		飯野川保育所	0.05	-	0.05	-
12	9月14日		大川保育所	0.07	0.06	0.06	-
13	9月14日		二俣保育所	0.05	0.07	-	0.06
14	9月20日	河南地区	須江保育所	0.07	0.07	0.06	-
15	9月20日		広渚保育所	0.05	0.06	0.06	0.06
16	9月20日		北村保育所	0.07	0.05	0.05	-
17	9月20日		前谷地保育所	0.06	0.06	-	0.05
18	9月20日		和渚保育所	0.06	0.06	0.06	0.06
19	9月19日		鹿又保育所	0.07	0.06	0.06	0.06
20	9月19日	桃生	桃生新田保育所	0.07	0.06	-	-
21	9月19日		桃生幼稚園	0.06	-	0.06	0.06
22	9月14日	北上地区	橋浦保育所	0.06	0.05	0.06	0.06
23	9月14日		吉浜保育所	0.06	0.06	0.06	0.06
24	9月14日		相川保育所	0.06	0.05	0.07	0.07
25	9月18日		牡鹿	牡鹿地区保育所	0.08	-	-

測定器: アロカ製NaIシンチレーション式サーベイメーター(TCS-172)