

①手すり

手すりを取り付けた後の写真

2009/6/20

②手すり

手すりを取り付けた後の写真

2009/6/20

③手すり

手すりを取り付けた後の写真

2009/6/20

④⑤手すり

手すりを取り付けた後の写真

2009/6/20

⑥段差解消

スロープを取り付けた後の写真

2009/6/20

⑦段差解消

スロープを取り付けた後の写真

2009/6/20

⑧便器の交換

便器を交換した後の写真

2009/6/20

⑨床材の変更

床材を変更した後の写真

2009/6/20