


健全度確認シート一覧表（建物）

No.	分類番号	建物基本情報								劣化状況評価														
		施設名	建物名	構造	延床面積	建築年度		調査時点 築年数	階数	調査年度	屋根		外壁		内部仕上	構造躯体	電気設備	給排水・ 衛生設備	空調設備	消防設備	その他	健全度		
						防水・屋根	金物				外壁	建具												
1	1-1-1	石巻中央公民館	石巻中央公民館	鉄筋コンクリート造	1,898.22㎡	1970	S45	49年	地上3階	R1	2019	C	D	D	C	D	B	C	D	D	C	C	32	
2	1-1-2	渡波公民館（渡波支所併設）	渡波公民館	鉄筋コンクリート造	1,013.28㎡	1982	S57	37年	地上2階	R1	2019	D	D	D	D	C	C	C	C	D	C	D	25	
3	1-1-3	蛇田公民館（蛇田支所併設）	蛇田公民館	鉄筋コンクリート造	655.88㎡	2019	R1	0年	地上2階	R1	2019	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100	
4	1-1-4	稲井公民館（稲井支所併設）	稲井公民館	鉄筋コンクリート造	966.00㎡	1985	S60	34年	地上2階	R1	2019	B	B	B	B	C	B	C	C	B	B	B	65	
5	1-1-5	荻浜公民館（稲井支所併設）	荻浜公民館	鉄筋コンクリート造	859.00㎡	2018	H30	1年	地上1階	R1	2019	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	97	
6	1-1-9	桃生公民館（桃生総合支所併設）	桃生公民館	鉄筋コンクリート造	3,926.00㎡	2005	H17	14年	地上2階	R1	2019	B	B	B	B	C	B	B	B	B	B	B	70	
7	1-1-11	牡鹿保健福祉センター	牡鹿公民館	鉄筋コンクリート造	0.00㎡	2001	H13	18年	地上1階	R1	2019	C	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	71	
8	1-2-1	図書館	図書館	鉄筋コンクリート造	1,515.00㎡	1973	S48	46年	地上2階	R1	2019	C	D	C	D	C	C	D	D	C	C	C	32	
9	1-3-1	指定文化財旧観慶丸商店	指定文化財旧観慶丸商店	木造+鉄骨造	788.43㎡	1930	S5	89年	地上3階	R1	2019	C	C	D	C	B	B	B	B	B	B	B	58	
10	1-3-2	遺跡整理作業所	遺跡整理作業所	プレハブ造	155.52㎡	2003	H15	16年	地上2階	R1	2019	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	40	
11	1-3-3	埋蔵文化財調査整理収蔵施設	埋蔵文化財調査整理収蔵施設	鉄骨造	667.98㎡	2013	H25	6年	地上1階	R1	2019	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	68	
12	1-3-4	被災資料等仮収蔵施設	被災資料等仮収蔵施設	鉄筋コンクリート造	3,564.84㎡	1991	H3	28年	地上3階	R1	2019	C	C	C	C	C	B	B	B	B	B	C	54	
13	1-3-5	河北総合センター（ビッグバン）	河北総合センター（ビッグバン）	鉄筋コンクリート造	8,982.76㎡	1994	H6	25年	地上3階	R1	2019	C	C	B	B	C	B	B	B	C	B	B	65	
14	1-3-6	河北総合支所	視聴覚センター	-	-	-	-	-	-	R1	2019	B	-	B	-	-	-	B	C	-	-	-	-	
15	1-3-7	石巻市多目的ふれあい交流館 遊楽館	石巻市多目的ふれあい交流館 遊楽館	鉄筋コンクリート造	8,905.00㎡	2005	H17	14年	地上2階	R1	2019	D	D	D	D	C	B	C	C	C	C	C	39	
16	1-3-8	文化財収納土蔵	文化財収納土蔵	木造	32.34㎡	1989	H1	30年	地上1階	R1	2019	C	C	D	D	C	D	C	D	D	D	D	20	
17	1-3-9	齋藤氏庭園	(1)住宅	木造	258.00㎡	1915	T4	104年	地上1階	R1	2019	C	D	C	D	C	D	C	C	D	C	D	-	
18			(2)中門	木造	96.00㎡	1865	-	154年	地上1階	R1	2019	C	C	C	C	C	D	C	C	C	C	C	D	-
19			(3)広間	木造	103.00㎡	1865	-	154年	地上1階	R1	2019	C	C	C	C	C	D	C	C	C	C	C	D	-
20			(4)前倉庫	木造	139.00㎡	1865	-	154年	地上1階	R1	2019	C	C	C	C	C	D	C	C	C	C	C	D	-
21			(5)木小屋	木造	80.00㎡	1865	-	154年	地上1階	R1	2019	C	C	C	C	C	D	C	C	C	C	C	D	-
22			(6)前土蔵	木造	140.00㎡	1865	-	154年	地上1階	R1	2019	C	C	C	C	C	D	C	C	C	C	C	D	-
23			(7)味噌蔵	木造	66.00㎡	1865	-	154年	地上1階	R1	2019	C	C	C	C	C	D	C	C	C	C	C	D	-
24			(8)後土蔵	木造	83.00㎡	1865	-	154年	地上1階	R1	2019	C	C	C	C	C	D	C	C	C	C	C	D	-
25			(9)後倉庫	木造	100.00㎡	1865	-	154年	地上1階	R1	2019	C	C	C	C	C	D	C	C	C	C	C	D	-
26			管理棟など	木造	-	1972	S47	47年	-	R1	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	1-3-10	桃生文化交流会館	桃生文化交流会館	鉄筋コンクリート造	1,169.79㎡	1992	H4	27年	地上2階	R1	2019	B	C	C	C	C	B	C	C	C	C	D	46	
28	1-3-11	桃生農業者体験実習館	実習室（創作館）	木造	89.43㎡	1985	S60	34年	地上1階	R1	2019	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	37	
29			天保の家（移築）	木造	182.18㎡	1834	-	185年	地上1階	R1	2019	C	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	-	
30			民俗資料館	木造	169.56㎡	1992	H4	27年	地上1階	R1	2019	B	C	B	C	B	C	B	B	B	C	D	58	
31	1-3-12	島の楽校	校舎	鉄筋コンクリート造	772.00㎡	1978	S53	41年	地上2階	R1	2019	C	C	C	C	C	D	C	C	C	C	D	32	
32			特別教室	木造	186.00㎡	1994	H6	25年	地上1階	R1	2019	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	37	
33			旧木造教室	木造	267.00㎡	1965	S40	54年	地上1階	R1	2019	D	D	D	D	C	D	D	D	D	D	D	14	
34			体育館	鉄骨造	592.00㎡	1971	S46	48年	地上1階	R1	2019	D	D	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	14
35			シャワー室	木造	31.00㎡	2013	H25	6年	地上1階	R1	2019	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	75
36			雑屋建	木造	-	-	-	-	-	地上1階	R1	2019	C	C	C	C	C	C	D	D	D	D	D	-
37	1-3-13	旧石巻ハリストス正教会教会堂	旧石巻ハリストス正教会教会堂	木造	173.91㎡	2018	H30	1年	地上1階	R1	2019	A	A	B	B	A	C	A	-	A	A	D	-	

健全度確認シート一覧表（建物）


No.	分類番号	建物基本情報								劣化状況評価														
		施設名	建物名	構造	延床面積	建築年度		調査時点 築年数	階数	調査年度	屋根		外壁		内部仕上	構造躯体	電気設備	給排水・ 衛生設備	空調設備	消防設備	その他	健全度		
						防水・屋根	金物				外壁	建具												
38	2-1-1	石巻市総合体育館	体育館、武道場	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造	4,618.00㎡	1982	S55	37年	地上3階	R1	2019	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	D	22	
39	2-1-2	山下屋内運動場	山下屋内運動場	鉄骨造	465.00㎡	1978	S53	41年	地上1階	R1	2019	B	C	C	C	C	D	C	B	C	C	D	38	
40	2-1-3	飯野体育研修センター	飯野体育研修センター	鉄骨造	603.67㎡	1985	S60	34年	地上1階	R1	2019	C	C	D	C	C	C	C	C	C	C	D	32	
41	2-1-4	河南体育センター	河南体育センター	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造	1,176.08㎡	1978	S53	41年	地上2階	R1	2019	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	D	17	
42	2-1-6	桃生勤労青少年ホーム	桃生勤労青少年ホーム	鉄筋コンクリート造	820.00㎡	1978	S53	41年	地上2階	R1	2019	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	10	
43	2-1-7	桃生農業者トレーニングセンター	桃生農業者トレーニングセンター	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造	2,739.00㎡	1980	S55	39年	地上2階	R1	2019	C	C	D	D	D	B	D	D	D	C	D	25	
44	2-1-8	桃生武道館	桃生武道館	木造（大断面集成材）	947.00㎡	1990	H2	29年	地上2階	R1	2019	B	B	B	C	C	B	C	B	B	C	D	57	
45	2-1-9	牡鹿交流センター（ほっとまる）	牡鹿交流センター（ほっとまる）	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造・一部木造	2,477.99㎡	2005	H17	14年	地上2階	R1	2019	B	C	C	C	C	B	C	B	C	C	B	56	
46	2-2-4	セイホクパーク石巻	野球場	鉄筋コンクリート造	2,950.00㎡	2000	H12	19年	地上2階	R1	2019	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	C	32	
47			トレーニングセンター	鉄骨造	628.00㎡	2018	H30	1年	地上1階	R1	2019	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	97
48			フットボール場	鉄筋コンクリート造	1,418.00㎡	2000	H12	19年	地上2階	R1	2019	C	C	C	C	B	C	B	B	B	B	B	C	53
49			ふれあい倉庫	鉄骨造	291.37㎡	-	-	-	地上1階	R1	2019	B	C	C	C	C	C	B	B	B	B	B	D	48
50	2-2-5	石巻野球場	石巻野球場	鉄筋コンクリート造	140.12㎡	1992	H4	27年	地上1階	R1	2019	B	C	C	C	C	D	C	D	D	C	D	31	
51	2-2-6	稲井テニスコート	WC	木造	24.75㎡	-	-	-	地上1階	R1	2019	B	C	B	B	C	C	C	C	C	C	D	48	
52	2-2-7	追波川河川運動公園	倉庫棟	木造	131.63㎡	1991	H3	28年	地上1階	R1	2019	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	37	
53			管理棟	木造	231.65㎡	1991	H3	28年	地上2階	R1	2019	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	37	
54			その他、トイレなど	-	-	-	-	-	地上1階	R1	2019	C	C	C	D	C	C	C	C	C	C	C	D	35
55	2-2-8	押切沼公園	トイレ・四阿	木造	-	1972	S47	47年	地上1階	R1	2019	C	C	B	D	D	D	C	C	D	D	D	27	
56	2-2-9	河南水辺の楽校公園	四阿	木造	28.00㎡	2000	H12	19年	地上1階	R1	2019	B	C	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	2-2-10	河南中央公園	野球場	鉄筋コンクリート造	859.79㎡	1983	S58	36年	地上2階	R1	2019	C	D	D	D	C	C	C	C	B	C	D	31	
58	2-2-11	かなんパークゴルフ場	管理棟	鉄骨造	69.00㎡	2004	H16	15年	地上1階	R1	2019	B	B	C	C	B	B	B	B	B	B	C	D	59
59			休憩棟	木造	311.00㎡	2004	H16	15年	地上1階	R1	2019	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	70
60	2-2-12	桃生スポーツ施設	野球場管理棟	鉄筋コンクリート造	260.01㎡	1981	S56	38年	地上1階	R1	2019	D	D	D	D	C	D	C	C	C	C	C	25	
61			野外活動センター管理棟	鉄筋コンクリート造	67.16㎡	1983	S58	36年	-	R1	2019	C	C	C	D	C	C	D	D	D	D	D	D	27
62	2-2-14	桃生植立山公園	桃生植立山公園管理棟及びトイレ	木造	85.00㎡	1997	H9	22年	地上1階	R1	2019	B	B	B	B	B	C	B	C	C	C	D	57	
63	2-2-15	にっこりサンパーク	野球場	鉄筋コンクリート造 鉄骨造	235.00㎡	1991	H3	28年	地上1階	R1	2019	C	C	D	C	C	C	C	C	C	C	D	32	
64			クラブハウス棟	鉄骨造	596.22㎡	1991	H3	28年	地上1階	R1	2019	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	D	26
65			トイレ・休憩室棟	鉄筋コンクリート造	81.00㎡	1991	H3	28年	地上1階	R1	2019	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	37
66	2-2-16	牡鹿清崎運動公園	トイレ棟	木造	23.94㎡	-	-	-	-	R1	2019	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	37	
67			倉庫棟	木造	9.93㎡	-	-	-	-	R1	2019	C	C	C	C	C	C	C	-	-	-	-	-	40



	防水・屋根	金物	外壁	建具	内部仕上	構造躯体	電気設備	給排水・ 衛生設備	空調設備	消防設備	その他	評価数
A	4件	4件	3件	3件	2件	3件	4件	3件	4件	4件	3件	37件
B	16件	8件	15件	10件	11件	16件	14件	15件	14件	10件	8件	137件
C	36件	39件	31件	34件	45件	25件	39件	34件	32件	41件	9件	365件
D	10件	14件	17件	17件	6件	20件	8件	11件	13件	8件	43件	167件
-	1件	2件	1件	3件	3件	3件	2件	4件	4件	4件	4件	31件
評価数	67件	67件	67件	67件	67件	67件	67件	67件	67件	67件	67件	737件

健全度確認シート一覧表（グラウンド等）

No.	分類番号	建物基本情報							劣化状況評価														
		施設名	建物名	構造	延床面積	建築年度	調査時点 築年数	階数	調査年度	グラウンド	公園	建築物	建築物	建築物	その他建築物	安全性 機能性	給排水・ 衛生設備等	電気設備等	消防・防災 設備等	その他 将来対応等	健全度		
1	2-2-1	蛇田中央公園	蛇田中央公園						R2	2020	B	-	-	C	-	C	D	-	-	-	-	-	54
2	2-2-2	万石浦公園	万石浦公園						R2	2020	A	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	66
3	2-2-3	普波神公園	普波神公園						R2	2020	C	-	D	-	-	D	C	-	-	-	-	-	25
4	2-2-4	セイホクパーク石巻	ふれあいグラウンド						R1	2019	B	-	B	-	-	-	B	-	-	-	-	-	75
5	2-2-4	セイホクパーク石巻	フットサルコート						R1	2019	B	-	B	C	-	-	-	-	-	-	-	-	60
6	2-2-4	セイホクパーク石巻	やすらぎ広場（パークゴルフ練習場）						R1	2019	C	-	-	-	-	-	B	-	-	-	-	-	46
7	2-2-4	セイホクパーク石巻	フットボールフィールド1,2						R1	2019	A	-	B	B	A	A	A	-	-	-	-	-	90
8	2-2-4	セイホクパーク石巻	テニスコート						R1	2019	A	-	B	B	A	A	A	-	-	-	-	-	90
9	2-2-4	セイホクパーク石巻	多目的フィールド						R1	2019	A	-	B	-	-	A	A	-	-	-	-	-	90
10	2-2-6	稲井テニスコート	稲井テニスコート						R1	2019	B	-	B	-	-	B	D	-	-	-	-	-	54
11	2-2-7	追波川河川運動公園	野球場			1991	H3	28年	-	R1	2019	B	-	-	B	B	C	B	-	-	-	-	69
12	2-2-7	追波川河川運動公園	多目的グラウンド			1991	H3	28年	-	R1	2019	B	-	-	B	B	C	B	-	-	-	-	69
13	2-2-7	追波川河川運動公園	テニスコート			1991	H3	28年	-	R1	2019	B	-	-	B	B	B	B	-	-	-	-	71
14	2-2-7	追波川河川運動公園	陸上競技場			1991	H3	28年	-	R1	2019	B	-	-	B	C	B	B	-	-	-	-	65
15	2-2-7	追波川河川運動公園	ゲートボール場			1991	H3	28年	-	R1	2019	B	-	-	B	B	B	B	-	-	-	-	71
16	2-2-8	押切沼公園	押切沼公園			1972	S47	47年	地上1階	R1	2019	B	B	B	C	-	C	B	-	-	-	-	60
17	2-2-9	河南水辺の楽校公園	多目的グラウンド			2000	H12	19年	地上1階	R1	2019	B	-	B	C	-	-	B	-	-	-	-	75
18	2-2-9	河南水辺の楽校公園	パークゴルフ場			-	-	-	-	R1	2019	B	-	B	-	-	-	B	-	-	-	-	75
19	2-2-10	河南中央公園	野球場			1983	S58	36年	地上2階	R1	2019	B	-	C	C	C	C	B	-	-	-	-	50
20	2-2-11	かなんパークゴルフ場	パークゴルフ場			2004	H16	15年	地上1階	R1	2019	B	-	C	B	-	-	B	-	-	-	-	75
21	2-2-12	桃生スポーツ施設	野球場			1981	S56	38年	地上1階	R1	2019	B	-	-	C	-	C	C	-	-	-	-	51
22	2-2-12	桃生スポーツ施設	多目的グラウンド			1981	S56	38年	地上1階	R1	2019	B	-	-	-	-	B	C	-	-	-	-	63
23	2-2-12	桃生スポーツ施設	テニスコート			1981	S56	38年	地上1階	R1	2019	C	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	36
24	2-2-12	桃生スポーツ施設	相撲場			1981	S56	38年	地上1階	R1	2019	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	60
25	2-2-14	桃生植立山公園	テニスコート			1997	H9	22年	地上1階	R1	2019	B	-	-	-	-	-	C	-	-	-	-	75
26	2-2-14	桃生植立山公園	ソフトボール場			1997	H9	22年	地上1階	R1	2019	B	-	-	-	-	-	C	-	-	-	-	60
27	2-2-14	桃生植立山公園	パークゴルフ場			1997	H9	22年	地上1階	R1	2019	B	-	-	-	-	-	C	-	-	-	-	75
28	2-2-15	にっこりサンパーク	野球場			1991	H3	28年	地上1階	R1	2019	B	-	-	C	-	C	C	-	-	-	-	46
29	2-2-15	にっこりサンパーク	テニスコート			1991	H3	28年	地上1階	R1	2019	B	-	-	-	-	B	C	-	-	-	-	64
30	2-2-16	牡鹿清崎運動公園	テニスコート							R1	2019	B	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	49
31	2-2-16	牡鹿清崎運動公園	野球場							R1	2019	B	-	C	C	C	C	C	-	-	-	-	43
32	2-2-17	網地島テニスコート	テニスコート							R1	2019	D	-	-	-	-	D	C	-	-	-	-	5



	グラウンド	公園	建築物	建築物	建築物	その他建築物	その他建築物	評価数
A	4件	0件	0件	0件	2件	3件	3件	12件
B	23件	1件	10件	8件	4件	6件	12件	64件
C	3件	0件	3件	8件	3件	11件	13件	41件
D	1件	0件	1件	0件	0件	2件	2件	6件
-	1件	31件	18件	16件	23件	10件	2件	101件
評価数	32件	32件	32件	32件	32件	32件	32件	224件